




QOGFI2PAF Handle Lock-Off Only Padlock Attachment for 2-Pole and 3-Pole QO®/QOB GFI, EPD, and EPE Circuit Breakers

Aditamento de bloqueo de la palanca con candado QOGFI2PAF en la posición de cerrado solamente para los interruptores automáticos QO®/QOB GFI, EPD y EPE de dos y tres polos

Accessoire de verrouillage de la manette avec cadenas QOGFI2PAF en position d'arrêt seulement pour disjoncteurs QO®/QOB GFI, EPD et EPE bipolaires et tripolaires

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.



Precautions

Precauciones

Précautions

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA y NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toute alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l'alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Installation

NOTE: Handle can be locked in OFF (O) position only.

1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
2. Remove trim from equipment, if installed.
3. Place attachment (A) onto face of circuit breaker.
4. Use screwdriver to bend tabs (B) into slots at ON (I) and OFF (O) ends of circuit breaker.
5. Replace trim.

Instalación

NOTA: La palanca se puede bloquear en la posición de abierto (O/OFF) solamente.

1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
2. Desmante el marco del equipo, si está instalado.
3. Instale el aditamento (A) en la parte frontal del interruptor automático.
4. Utilice un destornillador para doblar las lengüetas (B) dentro de las ranuras en los extremos cerrado (I/ON) y abierto (O/OFF) del interruptor.
5. Vuelva a colocar el marco.

Installation

REMARQUE : La manette ne peut être verrouillée qu'en position d'arrêt (O).

1. Couper l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
2. Retirer la garniture de l'appareil si elle est installée.
3. Placer l'accessoire (A) sur la face du disjoncteur.
4. À l'aide d'un tournevis, plier les languettes (B) pour l'insérer dans les fentes des extrémités de marche (I) et d'arrêt (O) du disjoncteur.
5. Remettre en place la garniture.



SQUARE D

by Schneider Electric

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

When circuit breaker handle is locked OFF (O), always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off before working on equipment.

Failure to follow this instruction will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

Cuando la palanca del interruptor automático está bloqueada en abierto (O/OFF), siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

El incumplimiento de esta instrucción podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

Lorsque la manette du disjoncteur est verrouillée dans la position d'arrêt (O), utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de travailler sur cet appareil.

Si cette directive n'est pas respectée, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Operation




1. Move handle to OFF (O) position and attach padlock (C). Use padlock with 1/4–9/32 in. (6.5–7 mm) dia. shackle.

Funcionamiento

1. Mueva la palanca a la posición de abierto (O/OFF) e instale el candado (C). Utilice un candado con un gancho de 6,5 a 7 mm (1/4-9/32 pulg) de diámetro.

Fonctionnement

1. Mettre la manette à la position d'arrêt (O) et attacher le cadenas (C). Utiliser un cadenas muni d'un manille de 6,5 à 7 mm (1/4–9/32 po) de diamètre.



Square D® is a trademark or registered trademark of Schneider Electric. Other trademarks used herein are the property of their respective owners.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric USA
3700 Sixth Street SW
Cedar Rapids, IA 52404 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.schneider-electric.us

Square D® es una marca comercial o marca registrada de Schneider Electric. Cualquier otra marca comercial utilizada en este documento pertenece a sus respectivos propietarios.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Square D® est une marque commerciale ou marque déposée de Schneider Electric. Toutes autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric Canada
19 Waterman Avenue
Toronto, Ontario M4B 1Y2
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca